

COMMENT REMPLACER LE MOTEUR DE CONVECTION	No. document		No. / Nom du modèle	
	HT00159-F		OSBURN 2500 (OP00025)	
	Version du document		No. série	Date
	01	100	à	...
			04-12-2017	

**ATTENTION**


NE JAMAIS MANIPULER OU REMPLACER UN COMPOSANT LORSQUE L'APPAREIL EST CHAUD.

**DANGER**


DÉBRANCHER TOUTE SOURCE D'ÉLECTRICITÉ AVANT DE MANIPULER OU REMPLACER UN COMPOSANT.

Pour connaître les numéros de pièces visitez notre site web au <https://www.osburn-mfg.com/fr/pièces-de-remplacement/> Pour tout autre renseignements contactez-nous au 418-908-8002 ou par courriel [tech@sbi-international.com](mailto:tech@sbi-international.com)


OUTIL(S) REQUIS :




PIÈCE(S) REQUISE(S) :




PROCÉDURE :




3




4




5



6



7



8

Suivre les étapes inverses pour réinstaller.